




# 中山市水务局行政检查情况登记表

检查日期：2019年12月5日

检查对象名称	万谷菜篮子广场排水许可证的批后监管		
检查对象地址	中山市东区沙岗村		
双随机检查	是	检查科室	市政排水管理科
检查人员	胡蓉、郭媛		
检查情况	1、万谷菜篮子广场的管道疑似雨污混接。 2、现场察看发现市场内部清洗废水疑似接入雨水管。 3、现场察看发现该市场排水井内垃圾较多，有油膏积压。		
检查情况材料 (附件)			
检查人员意见	1、核对万谷菜篮子广场的管道情况，一个月后对其进行复查。 2、建议该市场清理排水井井内垃圾。		
科长意见	批同意。 梁刚亮 2019.12.17		
分管副局长 意见	同意 李兵 17		

部分井盖:



现场照片:

