





# 中山市水务局行政检查情况登记表

检查日期：2019 年 12 月 5 日

|                |  |      |         |
|----------------|--|------|---------|
| 检查对象名称         | 置盈商业中心排水许可证的批后监管   |      |         |
| 检查对象地址         | 中山市西区富华道 6 号   |      |         |
| 双随机检查          | 是  | 检查科室 | 市政排水管理科 |
| 检查人员           | 胡蓉、郭媛  |      |         |
| 检查情况           | 1、置盈商业中心已建成，但未开始使用。<br>2、现场察看未发现漏接混接管道现象。<br>3、现场察看该工程雨、污排放井清晰见底。  |      |         |
| 检查情况材料<br>(附件) |  |      |         |
| 检查人员意见         | 1、置盈商业中心管道接驳良好。<br>2、待该企业投入使用后复查。  |      |         |
| 科长意见           |   2019.12.17 |      |         |
| 分管副局长<br>意见    |   17/10      |      |         |

部分井盖:



现场照片:

