

中山市生产建设项目水土保持监督检查记录表

项目名称	皇品苑工程		建设地点	中山市南头镇	
建设单位	中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司		项目法人	赵建军	
建设单位地址	中山市南头镇穗西村		联系人及电话		
土石方情况 (挖方、填方、 弃方)	挖方: 5.75 万m ³	工程占地 (hm ²)	11028.6		
	填方: 2.14 万m ³		线型工程线路 长度 (km)	/	
基本信息	水土保持方案批复文号		中水审复[2019]195号		
	实际/计划 开工时间		2018年5月		
	实际/计划 完工时间		2020年11月		
水土保持“三 同时”制度落 实情况	1、工程建设进展情况		正常施工、停工、完工/滞后		
	2、水保方案变更手续办理情况		无		
	3、水土保持监测工作开展情况		开展时间:	无	
			监测单位:	无	
	4、水土保持补偿费交纳情况		/		
	5、水保设施验收工作进展情况		验收单位:	无	
			计划验收时间:	2020.10.30	
水土保持防 治措施落实 情况	1、是否按照开发建设项目水土保持 方案中的要求落实水保措施		是, 目前已拆除.		
	2、是否存在水土流失情况		否		
	3、是否存在向河道、水库、湖泊倾 倒弃渣、影响行洪安全的违法行为		否		
	4、水土保持设施是否正常运行和持 续、安全、有效运转		是		
	5、是否落实水土保持设施的管理维 护情况		是		
备注	现场水保措施部分拆除, 工程埋管及回填土阶段, 导致场内有大 面积泥土裸露, 建设单位承诺一周内完成回填及地面硬化. 竣工后尽快开展水保 专项验收工作.				
检查单位	中山市水务局	检查人员	于慧敏 郭茜 闫宇佳		
被检查单位 (现场人员签字)	中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司 王晓辉				

填表人: 于慧敏

检查日期: 2020 年 9 月 24 日