

中山市生产建设项目水土保持监督检查记录表

项目名称	中山市坦神北路建设工程施工临建场地工程		建设地点	中山市坦洲镇新前进村月环合作社	
建设单位	中铁十一局集团第四工程有限公司		项目法人	谭发刚	
建设单位地址	中山市坦洲镇新前进村月环合作社		联系人及电话	田云中 18086088253	
土石方情况 (挖方、填方、 弃方)	挖方: 5.66万m³ 填方: 5.66万m³ 弃方: 0m³		工程占地 (hm²)	9.00	
			线型工程线路 长度 (km)	/	
基本信息	水土保持方案批复文号		中水审复[2021] 75号		
	实际/计划 开工时间		2019.8		
	实际/计划 完工时间		2020.10		
水土保持“三 同时”制度落 实情况	1、工程建设进展情况		正常施工、停工、完工/滞后		
	2、水保方案变更手续办理情况		无		
	3、水土保持监测工作开展情况		开展时间: /		
			监测单位: /		
	4、水土保持补偿费交纳情况		无		
	5、水保设施验收工作进展情况		验收单位: 待良		
			计划验收时间: 待良		
水土保持防 治措施落实 情况	1、是否按照开发建设项目水土保持 方案中的要求落实水保措施		是		
	2、是否存在水土流失情况		否		
	3、是否存在向河道、水库、湖泊倾 倒弃渣、影响行洪安全的违法行为		否		
	4、水土保持设施是否正常运行和持 续、安全、有效运转		是		
	5、是否落实水土保持设施的管理维 护情况		是		
备注					
检查单位	中山市水务局	检查人员	于慧敏	闫宇佳	葛晓红
被检查单位 (现场人员签字)	田云中				

填表人: 闫宇佳

检查日期: 2021 年 7 月 27 日